

Fotomozaika a kresba stěny K99, úsek 1, jižní část







Legenda

- pelokarbonátové vrstvy
- zlomy, poruchy
- břešťanské jíly
- písky
- sideritové konkrece, sideritizace
- silty
- heterolit
- osyp stěny
- S1 sondy, odběry vzorků

Fotomozaika a kresba stěny K99, úsek 2, severní část





Legenda

- pelokarbonátové vrstvy
- písky
- heterolit
- zlomy, poruchy
- sideritové konkrece, sideritizace
- osyp stěny
- břešťanské jíly
- silty
- S6 sondy, odběry vzorků